

DECAPANTE EXTRA FUERTE

DESCRIPCIÓN:

Decapante en gel de acción rápida y gran eficacia para eliminar pinturas y barnices aplicados en superficies metálicas, plásticos, maderas, etc... Líquido gelatinoso de fácil aplicación en superficies verticales u horizontales. No contiene cloruro de metileno.

CARACTERÍSTICAS:

- Rápida acción, en solo unos minutos la pintura reblandece facilitando su eliminación.
- Óptima viscosidad.
- Excelente rendimiento.
- Gran eficacia sobre multitud de pinturas y barnices.
- Fácil aplicación.

APLICACIONES:

- Actúa sobre pinturas y barnices de naturaleza sintética, acrílica, vinílica, celulósica, grasa, siliconada, al clorocaucho, etc...
- Para la limpieza de utensilios y herramientas como brochas y rodillos de lana.
- Remueve capas de pintura aplicadas sobre superficies metálicas, plásticos, maderas, etc...

Importante: Sobre superficies plásticas o de naturaleza desconocida, realizar prueba de compatibilidad previa.

DATOS TÉCNICOS:

Apariencia	Líquido translúcido incoloro
Densidad U.N.E. 48098	1 kg/L
Viscosidad Krebs Stormer a 25° U.N.E. 48076	70 ± 5 KU
Rendimiento teórico	5 m ² /L

*Las especificaciones técnicas pueden variar en función del soporte, la humedad o temperatura.

RENDIMIENTO:

El rendimiento o consumo puede variar dependiendo del tipo de pintura o recubrimiento a eliminar, espesor de película seca y edad de la misma, además de las condiciones atmosféricas.

PRECAUCIONES:

La temperatura óptima de aplicación es de 20 °C. Un exceso de temperatura acelera el reblandecimiento de la pintura, pero acorta el tiempo de actuación del producto debido a la rápida evaporación del mismo. A bajas temperaturas, se alarga el tiempo de reblandecimiento, pero aumenta el tiempo de actuación. No aplicar si se prevén lluvias, con humedades elevadas, con fuerte viento lateral o en zonas con previsión de rocío. Procurar buena ventilación durante la aplicación y el secado. Puede provocar decoloración de la zona donde se aplique.

DECAPANTE EXTRA FUERTE

MODO DE EMPLEO:

- Producto listo al uso.
- Lijar o rayar la superficie a tratar, incrementa la efectividad del decapante.
- Extender uniformemente sobre la superficie a tratar procurando no dejar excesos, extendiendo con la ayuda de brocha de cerdas naturales, rodillo de lana o pistola.
- Dejar actuar el tiempo necesario para que la pintura o barniz reblandezca.

Tiempos estimados de actuación	Alquídicas 1-5 min
	Clorocaucho 4-8 min
	Acrílicas 5-10min

Nota: Factores como el espesor de la película seca, la edad de la pintura aplicada o condiciones ambientales, influyen en el tiempo de actuación del decapante.

- Eliminar la capa reblandecida antes de que el decapante seque en su totalidad utilizando rasqueta, cepillo metálico u otro instrumento apropiado.
- Limpiar la superficie decapada usando disolvente no graso como Acetona pura o Eurosolv 1000 para eliminar restos de decapante antes de volver a pintarla.

ALMACENAMIENTO:

Conservar en sus envases originales, convenientemente cerrados, preservados de las heladas y evitando su exposición directa al sol. Alejado de puntos de ignición o de calor. La estabilidad del producto en sus envases originales no abiertos, a temperaturas ambientales entre 5 y 35°C es de 6 meses.

TRATAMIENTO DE RESIDUOS:

Para crear la menor carga posible al medio ambiente, nunca vierta los residuos en desagües o cursos de agua, en su lugar, deséchelos en el punto limpio local más cercano. Intente no adquirir más cantidad de producto del necesario para evitar sobrecostos y no generar residuos innecesariamente, o almacene los restos correctamente para un nuevo uso.

SEGURIDAD:

Tiene a su disposición una ficha de datos de seguridad.

Utilice los medios de protección individual adecuados como mascarilla, gafas y guantes para la manipulación y aplicación del producto.

INFORMACIÓN REGLAMENTARIA:

*La información contenida en este documento, se basa en nuestra experiencia, conocimiento actual y en la aplicación del producto bajo condiciones controladas. **Chemiboss** garantiza que su producto cumple con las especificaciones técnicas y de calidad en el momento de su producción y salida de planta, y no se responsabilizará de ninguno de sus productos si estos no han sido aplicados bajo el modo de empleo o condiciones ambientales descritas en esta ficha técnica. Cambios en las condiciones ambientales de temperatura y humedad así como en las condiciones del soporte pueden dar lugar a diferencias en los datos aportados en las especificaciones técnicas. El usuario final es responsable de verificar el correcto estado del producto, así como la idoneidad del mismo y del soporte antes de su aplicación.*

En caso de no conformidad por el estado del producto, el cliente tiene derecho a presentar reclamación escrita acompañada del número de lote y envase original antes del cumplimiento de la fecha de caducidad del producto en cuestión.

La versión de este documento anula a las anteriores.